


注記)
 ・有差ハブ、ソリ等無きこと
 ・特記無き角はR0.3とする

No	年月日	訂正事項	担当	No	年月日	訂正事項	担当	No	年月日	訂正事項	担当
△	180510	加工不良、加工不良	有吉	△	180510	加工不良	有吉	1	180510	加工不良	有吉
△	180510	加工不良	有吉	△	180510	加工不良	有吉	2	180510	加工不良	有吉

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
1	セット小ネジ	SUSXM7	素地	1	M8×40 六角穴付止りネジ
2	セット小ネジ	SUSXM7	素地	1	M8×35 六角穴付止りネジ
3	加工不良	SUSXM7	素地	3	φ15×12(φ8.2穴)
4	加工不良	SUSXM7	素地	6	φ25×15(φ8.2穴)
5	加工不良	SUSXM7	素地	2	M8用(φ15.4×12.0)
6	加工不良	SUSXM7	素地	4	M4×8 六角小ネジ
7	加工不良	SUSXM7	素地	1	M8×45 六角小ネジ

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
1	セット小ネジ	SUSXM7	素地	1	M8×40 六角穴付止りネジ
2	セット小ネジ	SUSXM7	素地	1	M8×35 六角穴付止りネジ
3	加工不良	SUSXM7	素地	3	φ15×12(φ8.2穴)
4	加工不良	SUSXM7	素地	6	φ25×15(φ8.2穴)
5	加工不良	SUSXM7	素地	2	M8用(φ15.4×12.0)
6	加工不良	SUSXM7	素地	4	M4×8 六角小ネジ
7	加工不良	SUSXM7	素地	1	M8×45 六角小ネジ

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
1	セット小ネジ	SUSXM7	素地	1	M8×40 六角穴付止りネジ
2	セット小ネジ	SUSXM7	素地	1	M8×35 六角穴付止りネジ
3	加工不良	SUSXM7	素地	3	φ15×12(φ8.2穴)
4	加工不良	SUSXM7	素地	6	φ25×15(φ8.2穴)
5	加工不良	SUSXM7	素地	2	M8用(φ15.4×12.0)
6	加工不良	SUSXM7	素地	4	M4×8 六角小ネジ
7	加工不良	SUSXM7	素地	1	M8×45 六角小ネジ



図名 シ+ローター-スハットル 製品図
 原番 PRE-300-01
 尺重 1/1
 作図 2015.05.14
 確認 鹿毛
 田河
 管理番号 08KZZB6S0300-001A